



Release note

Deutsch

WICHTIG bitte lesen:

Bitte auch die "History Note" lesen, für bereits implementierte Funktionen. Sollte nach dem Update Probleme auftreten, führen Sie einen Werksreset mit dem Menüpunkt „Installation/Grundeinstellungen/Werkseinstellungen“ durch.

Bitte sichern Sie vor dem Werksreset Ihre Einstellungen -> Menü/Kanaleinstellungen/Software Manager

So führen Sie ein Softwareupdate durch:

1. Entpacken Sie die Datei auf einen USB-Datenträger.
2. Jetzt verbinden Sie das USB Gerät mit den Receiver,
3. Am Receiver wählen Sie über das Menü/Multimedia/USB das Updatefile „*.dip“ vom USB-Datenträger
4. Bestätigen Sie die Abfrage mit "Ja"
5. Das Update ist abgeschlossen wenn der Receiver neu startet.

15.10.2010 Version 2.66

Verbesserungen:

- Unicable Signalerkennung nach dem Standby verbessert
- DiSEqC Protokoll Fehler behoben

Mit freundlichen Grüßen

Euer VANTAGE - Support