



Release note

Deutsch

WICHTIG bitte lesen:

Bitte auch die "History Note" lesen, für bereits implementierte Funktionen. Sollte nach dem Update Probleme auftreten, führen Sie einen Werksreset mit dem Menüpunkt „Installation/Grundeinstellungen/Werkseinstellungen“ durch.

Bitte sichern Sie vor dem Werksreset Ihre Einstellungen -> Menü/Kanaleinstellungen/Software Manager

So führen Sie ein Softwareupdate durch:

1. Entpacken Sie die Datei auf einen USB-Datenträger.
2. Jetzt verbinden Sie das USB Gerät mit den Receiver,
3. Am Receiver wählen Sie über das Menü/Multimedia/USB das Updatefile „*.dip“ vom USB-Datenträger
4. Bestätigen Sie die Abfrage mit "Ja"
5. Das Update ist abgeschlossen wenn der Receiver neu startet.

22.09.2010 Version 2.65

Verbesserungen:

- Unicable Bugfix
 - o Nach Aufspielen der Software werden die aktuellen Unicable Einstellungen gelöscht. Im Menü gibt es nun nur noch die Option Unicable „Aus“ oder „An“ durch drücken der OK Taste. Im Neuen Fenster kann nun die IF Frequenz eingegben werden und die dazu gehörige Nummer von 0-7. Sollten die Nummer nicht richtig sein ist kein Empfang möglich. Nach Eingabe der Frequenz und der Nummer wird das Signal geprüft, liegt das Signal auf dem Kabel an wird die Einstellung gespeichert.
- Anzeige Fehler im Menü Sortieren behoben

Mit freundlichen Grüßen

Euer VANTAGE - Support